



ZAMĚŘENÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO OKZ



VŽDY SE UVÁDÍ NEJMENŠÍ NAMĚŘENÝ ROZMĚR